





Przycisk ewakuacyjny hermetyczny 1 i 2 stykowy
Déclencheur manuel 1, 2 contacts étanche**PRZYCISK EWAKUACYJNY
HERMETYCZNY 5713 / 5714**

- Waga / Poids : 350 g
- Stopień ochrony / Protection : IP65 - IK07
- Temperatura pracy / Fonctionnement : - 25°C do/à +70°C
- Rezystancja / Résistance : 1Kohm - 1/2 W
- Styk(i) / Contact(s) : 30VDC - 4A / 250 VAC - 5A
- Typ A / Type A : natychmiastowe działanie / manoeuvre immédiate
- Instalacja / Installation: zewnętrzna / extérieur
- Wymiary / Dimension : 114.5x114.5x66.5
- Przekrój kabla / Section de câble : 1.5mm² max
- Umieszczone na wysokości / Placé à environ: około 1,30 metra od podłoża / 1,30 mètre du sol
- Zawartość zestawu / Contenu : 1 klucz resetujący, 4 śruby i 2 dławiki PG7 / 1 clé, 4 vis et 2 PG7


AKCESORIAKLUCZ RESETUJĄCY
Clé de réarmementOSŁONKA OCHRONNA
Volet de protection

PODŁĄCZENIE PRZYCISKU 5713
Raccordement du DM 1 contact
DM 5713

System centralny
Vers centrale




PODŁĄCZENIE PRZYCISKU 5714
Raccordement du DM 2 contact
DM 5714





Pozycja styków, gdy przycisk jest w stanie czuwania
Position du contact lorsque le DM est en état de veille


Przygotowanie i montaż
przycisku ewakuacyjnego /
Préparation et pose du
déclencheur manuel



Oznaczenia do wiercenia otworów o średnicy 13 mm
Repères pour perçage \varnothing 13mm




Otwory na 2 śruby do mocowania na ścianie
Orifces pour 2 vis de fixation murale




1. Wiercić w podstawie otwór na przejście kabli zgodnie z potrzebami instalacji
2. Umieścić i przymocować podstawę do ściany
3. Podłączyć kable
4. Przymocować front do podstawy za pomocą 4 dostarczonych śrub

1. Percer le socle pour le passage de câble selon les besoins de l'installation.
2. Placer et fixer le socle au mur.
3. Raccorder les câbles.
4. Monter la façade au socle à l'aide des 4 vis fournies.

Resetowanie przycisku ewakuacyjnego Réarmement du déclencheur manuel



Trou d'accès au mode essai insérer un tournevis tête fendue Ø 2.5mm max pour activer le déclenchement sans modifier le changement d'état de la zone de manoeuvre



Otwór dostępu do trybu testowego: wprowadzić śrubokręt z płaskim zakończeniem o średnicy maksymalnie 2,5 mm, aby aktywować funkcję testową bez zmiany stanu faktycznego urządzenia